



Krzysztof Jan Stawnicki

Radny Rady Miejskiej Białegostoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 501 476 485
www.stawnicki.pl, e-mail: krzysztof@stawnicki.pl

Białystok 31.05.2010 r.

Sz. Pan
Dr hab. Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku

L. Dz. I-2/05/2010

Interpelacja

Obecnie trwa rewitalizacja Ogrodu Branickich. Prace remontowe wkroczyły w Etap I – Salon ogrodowy. W ramach tego etapu planowana jest rekonstrukcja Pawilonu pod Orłem. Zgodnie z założeniami konserwatorskimi, przedstawionymi na stronie internetowej www.ogrodbranickich.bialystok.pl, „część górna Pawilonu pod Orłem była konstrukcją drewnianą i w tej samej technologii powinna zostać odtworzona. ...Część dolna Pawilonu pod Orłem powinna zostać wykonana w technologii muru ceglanego. Elewacje powinny zostać wykończone okładziną z piaskowca.”

Niestety obserwując efekty prowadzonych prac remontowych, mieszkańcy Białegostoku zgłaszają mi uwagi, że wykonywane są one niezgodnie z w/w założeniami, gdyż stelaż Pawilonu wykonany jest w całości z elementów metalowych.

Mając na uwadze fakt, że zgodnie z przekazami historycznymi Salon ogrodowy był najbardziej reprezentacyjną częścią Ogrodu Branickich, należałoby sprawdzić trafność uwag mieszkańców i dopilnować, ażeby rewitalizacja Pawilonu pod Orłem przebiegała zgodnie z wszystkimi zaleceniami konserwatora. Dlatego też, zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta o przeprowadzenie kontroli prac remontowych prowadzonych na terenie Ogrodu Branickich w w/w zakresie.

Z poważaniem

Krzysztof Jan Stawnicki

Radny Rady Miejskiej Białegostoku