



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 3

Białystok, dnia 09 czerwca 2015 roku

MZ.5581.XV.256.1.2015.MF

BURSA SZKOLNA
w Białymstoku
WPEŁNIŁO
dnia 09.06.2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2013, poz. 1340 ze zmianami/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami/ w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi w dniu 18 marca 2015 roku przez st. kpt. Tadeusza Borowskiego – Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i kpt. Macieja Foryś – Starszego Specjalistę w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w obiekcie Bursy Szkolnej usytuowanym w Białymstoku przy ulicy Dobrej 3, **nakazują Prezydentowi Miasta Białegostoku** wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionego obowiązku:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin Wykonania
1.	Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej instalację wodociagową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi DN 52, zapewniając możliwość jednoczesnego poboru wody w strefie pożarowej budynku średniowysokiego o powierzchni strefy pożarowej powyżej 500 m ² z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych oraz przeprowadzić przegląd techniczny i czynności konserwacyjne potwierdzający prawidłowość działania instalacji; – podstawa prawna – art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku /Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 ze zmianami/, § 4 ust. 2 pkt 1 i § 23 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/, Polska Norma PN – EN 671 – 3 z 2002 roku „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płaskoskładanym” – norma archiwalna, traktowana jako podstawowa wiedza techniczna.	31 sierpnia 2017 roku

UZASADNIENIE

1. W trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono, iż budynek stanowiący jedną strefę pożarową o powierzchni 5555,69 m², wysokości 15 m, wyposażony jest w instalację wodociagową przeciwpożarową z hydrantami DN 52 z wężem płaskoskładanym. W toku czynności stwierdzono, iż hydranty wewnętrzne znajdują się na każdej kondygnacji (dwa piony w skrzydłach obiektu głównego).

Przedstawiono protokół badań hydrantów wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2014 roku (12 szt.). Zgodnie z protokołem badane hydranty o numerach: 3,4,5,6,7,8,9,10,11 nie posiadają wymaganej normą wydajności wodnej, hydranty o numerach 3,4,5,6,7,8,9,10 uszkodzone brak możliwości użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Jednocześnie informuję, iż działając na podstawie § 44 pkt 2 rozporządzenia /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/ w przypadku przebudowy lub rozbudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy stosować wymagania określone w § 19 ust. 1 rozporządzenia – tj. wyposażyć obiekt w hydranty DN 25 zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, z zachowaniem wymagań określonych w rozdziale 5 rozporządzenia.

W dniu 21 kwietnia 2015 roku Dyrektor Bursy Szkolnej przy ulicy Dobrej 3 przesłał do tut. Komendy zarządzenie nr 144/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Bursy Szkolnej w Białymstoku, ul. Dobra 3.

Zgodnie z przesłanym zarządzeniem Prezydent Miasta Białegostoku upoważnił Panią Janinę Łukaszuk Dyrektora Bursy Szkolnej w Białymstoku do dokonywania wszelkich czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu, z wyszczególnieniem określonych obowiązków.

Na podstawie § 2 zarządzenia cyt. „do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa określonego w § 1 potrzebna jest odrębna zgoda Prezydenta Miasta Białegostoku”.

Traktując obowiązek jako wykraczający poza zakres zarządzenia nr 144/10, odpowiedzialnym za jego zrealizowanie jest właściciel obiektu Prezydent Miasta Białegostoku.

W związku z powyższym w myśl art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami/, zawiadomieniem z dnia 27 kwietnia 2015 roku znak: MZ.5581.XV.256.2.2015.TB Prezydent Miasta Białegostoku został poinformowany o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w przedmiotowej sprawie w dniu 08 maja 2015 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku.

W dniu 08 maja 2015 roku Prezydent Miasta Białegostoku lub osoba przez niego upoważniona nie skorzystał z możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w przedmiotowej sprawie.

Szczegółowy opis został zawarty w protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej z dnia 13 kwietnia 2015 roku z którym zapoznała się i podpisała bez zastrzeżeń Pani mgr Janina Łukaszuk Dyrektor Bursy Szkolnej w Białymstoku.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Białystok ul. Warszawska 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
2. a/a

Do wiadomości:

1. Bursa Szkolna
ul. Dobra 3
15 – 034 Białystok

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Janusz Kondrat