



PAWEŁ MYSZKOWSKI


Radny Rady Miasta Białystok
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Wychowania



Białystok, ¹⁷~~21~~.09.2015r.

Paweł Myszkowski

Radny Rady Miasta Białystok



Prezydent Miasta Białegostoku
dr hab. Tadeusz Truskolaski

INTERPELACJA

w sprawie poprawy bezpieczeństwa na zjeździe z ul. Generała Andersa
na drogę serwisową w stronę osiedla Zawady.

Zgodnie z par. 68 pkt. 1 Regulaminu Rady Miasta Białystok składam interpelację.

Mieszkańcy osiedla Zawady zwracają się za moim pośrednictwem do Pana Prezydenta z prośbą o dokonanie niezbędnych poprawek na zjeździe z ul. Generała Andersa na drogę serwisową w stronę osiedla Zawady, mających na celu poprawę bezpieczeństwa kierowców, a szczególnie rowerzystów.

Droga serwisowa oddzielona jest od ul. Generała Andersa ekranami dźwiękoszczelnymi. Bezpośrednio za ekranem przebiega ścieżka rowerowa. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że jest to pewne niedopatrzenie w fazie projektowej, ponieważ nie ma nawet niewielkiego pasa zieleni oddzielającego ścieżkę rowerową od ekranów dźwiękoszczelnych.



ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
e-mail: pawelmyszkowski75@gmail.com
<http://myszkowskipawel.pl>






PAWEŁ MYSZKOWSKI

Radny Rady Miasta Białystok
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Wychowania



W związku z tym kierowca samochodu, zjeżdżający w tym miejscu z ul. Generała Andersa, może być zaskoczony obecnością rowerzysty, który zresztą ma pierwszeństwo na przejściu. Sytuację poprawia nieco obecność w tym miejscu wypukłego zwierciadła, ale nie każdy kierowca (a szczególnie jadący tamtędy niezbyt często) zwróci na nie uwagę. Jeżeli odsunięcie ścieżki rowerowej na dłuższym odcinku jest zadaniem zbyt kosztownym, to może warto rozważyć dodanie tuż przed wjazdem dwóch zakrętów na ścieżce rowerowej i odsunięcie jej od ekranów przed samym przejściem (przejazdem). Wymusi to także na rowerzystach zredukowanie prędkości w tym miejscu, a mimo iż rowerzysta ma w tym miejscu pierwszeństwo, w razie wypadku będzie najbardziej poszkodowany. Innym rozwiązaniem byłoby dodanie na ścieżce rowerowej jakiegoś elementu (progu?) wymuszającego redukcję prędkości.

W załączeniu zdjęcia obrazujące stan obecny.



Widok na drogę serwisową od strony ul. Generała Andersa



ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
e-mail: pawelmyszkowski75@gmail.com
<http://myszkowskipawel.pl>





PAWEŁ MYSZKOWSKI

Radny Rady Miasta Białystok
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Wychowania



Widok na drogę serwisową od strony ul. Generała Andersa (wypukłe zwierciadło nieco wtapia się w otoczenie)



Widok na zjazd z ul. Generała Andersa od strony drogi serwisowej



ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
e-mail: pawelmyszkowski75@gmail.com
<http://myszkowskipawel.pl>





PAWEŁ MYSZKOWSKI

Radny Rady Miasta Białystok
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Wychowania



Inny zjazd z „obwodówki” – chodnik oddzielony od ekranów dźwiękoszczelnych pasem zieleni; przejście dla pieszych dzięki temu jest znacznie bezpieczniejsze

Proszę w imieniu mieszkańców o pozytywne rozpatrzenie interpelacji.

Z poważaniem,

Radny Miasta Białystok

Paweł Myszkowski



ul. Stenimska 1, 15-950 Białystok
e-mail: pawelmyszkowski75@gmail.com
<http://myszkowskipawel.pl>

