

Białystok ²² września 2009 r.

DIn.V.0057-8/09



**Pan
Krzysztof Jan Stawnicki
Radny Rady Miejskiej
w Białymstoku**

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną podczas XLV Sesji Rady Miejskiej w Białymstoku w sprawie muru znajdującego się bezpośrednio w sąsiedztwie pomnika Jana Pawła II wyjaśniam, iż jego spękania istniały na długo przed rozpoczęciem przez Miasto prac związanych z budową nawierzchni Rynku Kościuszki. W trakcie prowadzonych prac zobowiązaliśmy się do naprawy muru w oparciu o przedłożoną nam dokumentację, opracowaną na zlecenie Ks. Proboszcza. W momencie, w którym wykonawca zamierzał przystąpić do naprawy spękań, okazało się, że zakres prac jest znacznie większy i konieczne jest wzmocnienie konstrukcji wyżej wymienionego muru, co przekazał nam autor tejże dokumentacji.

Zakres prac do wykonania określi ekspertyza, która zostanie zlecona, po uzyskaniu niezbędnych do jej wykonania informacji, dotyczących między innymi posadowienia Katedry.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

**DIREKTOR
DEPARTAMENTU INWESTYCJI**

Inż. Janusz Ostrowski

18-09-2009 r. Piotr Bujko tel. 85/ 868-62-07