



Prezydent
Miasta Białegostoku

ORN-VII.152.14.2019

Białystok, 18 grudnia 2019 r.

ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego
15-888 Białystok

Odpowiadając na Państwa pismo wyjaśniam, że miejska sieć kanalizacji deszczowej DN 1200 mm zlokalizowana w ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego na wysokości DHU Koral funkcjonuje prawidłowo i jest całkowicie drożna. Analizy techniczne, którymi dysponuje tut. Urząd, tj. „Program zagospodarowania wód opadowych ...” z 2011 roku jak i opracowanie pn. „Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych ...” wykonane na zlecenie Miasta Białystok w 2018 roku, nie wskazują konieczności przebudowy przedmiotowego kanału w celu zwiększenia jego przepustowości. Należy mieć na uwadze, że wszelkie analizy techniczne oraz opracowania projektowe oparte są na założeniach opadu deszczu miarodajnego, który w odniesieniu do występujących ostatnio coraz częściej deszczy ponadnormatywnych jest znacznie zaniżony. Powyższe skutkuje występowaniem sytuacji, w których w wyniku intensywnych opadów deszczu wody opadowe nie odpływają z sieci kanalizacji deszczowej z założoną prędkością, a w wielu przypadkach wręcz cofają się do instalacji podłączonych do sieci kanalizacji deszczowej. Powyższa sytuacja ma miejsce prawdopodobnie również w przypadku DHU Koral. Uwidocznione na mapie zasadniczej przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z przedmiotowego budynku wysokościowo zlokalizowane jest w świetle kanału deszczowego. Każdorazowe napełnienie się sieci deszczowej powoduje zatem podtopienie przyłącza, co w zależności od rozwiązania technicznego instalacji w budynku może powodować zalewanie najniżej położonych pomieszczeń, do których doprowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowej. Należy zatem

rozważyć konieczność zastosowania rozwiązań technicznych zabezpieczających instalację w budynku przed cofaniem wód opadowych oraz umożliwiającą retencjonowanie wód przed zrzutem ich do sieci kanalizacji deszczowej. Powyższe działania powinien podjąć zarządca nieruchomości celem zabezpieczenia budynku przed skutkami ulew powodującymi podtopienia miasta.


wz. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Radnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl w zakładce Poradnik Interesanta, Cyfrowy Urząd, petycje.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl

Sprawę prowadzi:

Departament Organizacyjny i Nadzoru, Marta Andrejczyk nr telefonu służbowego 85 869 6271