
ISTNIEJĄCA SZKOŁA
ISTNIEJĄCA SALA GIMNASTYCZNA
SALA GIMNASTYCZNA
179,4 kl/osb
1/3 KOMUNIKACJA
62,8 gres
1/4 PRZEDSIONEK
5,2 gres
1/2 HALL GŁÓWNY WEJŚCIOWY
63,4 gres
1/25 KOMUNIKACJA
35,5 gres
1/27 KOMUNIKACJA
15,1 gres
1/24 PRZEBIERALNIA
20,7 wykładzina PCV
1/17 PRZEBIERALNIA
20,7 wykładzina PCV
1/16 PRZEBIERALNIA
20,6 wykładzina PCV
1/26 SĘDZIÓW
15,0 wykł. PCV
1/23 WC+NATRYSK
5,0 gres
1/20 WC+NATRYSK
5,0 gres
1/7 POKÓJ NAUCZYCIELI WF
18,0 wykładzina PCV
1/10 PRZEBIERALNIA
22,7 wykładzina PCV
1/13 SIŁOWNIA
80,8 NAWIERZCHNIA SPORTOWA
1/11 WĘZEŁ SANITARNY
17,0 gres
1/15 SZATNIA PRZEBIERALNIA
17,0 gres
1/18 SZATNIA PRZEBIERALNIA
17,0 gres
1/14 WĘZEŁ SANITARNY
17,0 gres
1/12 WĘZEŁ SANITARNY
17,0 gres
1/8 SZATNIA PRZEBIERALNIA
17,0 gres
1/6 KLS.SCHODOWA +KOMUNIKACJA
34,5 gres
1/1 PRZEDSIONEK
27,4 gres
PORTIERNIA
9,0 gres
PRZEBIERALNIA DZIEWCZĄT
19,8 wykładzina PCV
PRZEBIERALNIA CHŁOPCÓW
16,7 wykładzina PCV
ZAPLECZE
7,5 wykładzina PCV
WC
2,8 gres
WC
2,7 gres
POMIESZCZENIE NAUCZYCIELI WF
14,1 wykładzina PCV
MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO
13,6 wykładzina PCV
KOMUNIKACJA
17,6 gres
MAGAZYN
22,6 gres
±0.00 = p.p.p.=147.62
istniejąca rzędna parteru
obrys projektowanego zadaszenia nad wejściem
wycieraczka stałowa 200X120cm
wycieraczka szczotkowa 200X120cm w ramie z kątownika
wymiana okna
wymiana drzwi
usunąć ocieplenie ściany
kraty okienne do demontażu
fragment ściany do usunięcia
drzwi i ściana do demontażu
poszerzenie otworu drzwiowego wymiana drzw.
projektowa rampa dla niepełnosprawnych
istniejąca rampa dla niepełnosprawnych
pochylnia wg rys.detal
istniejące schody zewn. prowadzące do sali gimnastycznej
istniejące schody zewn. prowadzące do sali gimnastycznej
wycieraczka stałowa 70x60cm
obrys zadaszenia nad wejściem
odpływ punktowy pod stropem parteru
otwór na wentylator dachowy
otwór na wentylator dachowy
otwór na wentylator dachowy